**資料４　旧いちい信用金庫消防設備不備一覧**

# 消防用設備点検結果不備事項報告書

年　　月　　日

津島市長　殿

物件名　旧いちい信用金庫天王通支店

令和５　年　１０月　１９日の点検の結果不備事項がありましたのでご確認ください。

| 設備名 | 不備事項 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | ・受信機用予備電池容量不足 | 1 | 取替要す |
| | | | |
| 避難器具 | ・3階 使用方法板,標識破損 | | 取替要す |
| | | | |
| 誘導灯及び誘導標識 | ・2階会議室北出入口　予備電池容量不足 | 1 | 取替要す |
| | ・予備電池容量不足及び本体経年劣化 | 5 | 本体取替要す |
| | 2階東階段,2階会議室東出入口,2階北階段, | 〃 | |
| | 3階通路,3階北出入口 | 〃 | |
| | ・2階ﾌﾞﾚｰｶｰ　絶縁不良の為電源OFF | 〃 | |
| | | | |
| | | | |
| ※不備ではございません※ | | | |
| 防排煙制御設備 | ・予備電池(2011年製) | 1 | 次回点検時、 |
| | 製造年より11年以上経過 | | 新品取替を推奨します |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

以上、ご報告致します。
改善を要しますので、ご検討ください。

点検者　　平野　耕司